

Firma (Name und vollständige Anschrift)

BAUER Resources GmbH
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen

Referenzbescheinigung**Vom Referenznehmer auszufüllen:**

Referenzgeber ¹ : Bauherr/Auftraggeber		☐ vertreten durch ²
Name	Hübner GmbH & Co. KG	Name
Anschrift	Heinrich-Hertz-Straße 2 34123 Kassel	Anschrift

Bezeichnung des Bauvorhabens
Bodensanierung Sandershäuser Straße, Kassel

Ausgeführte Leistung	☐ Einzelleistung ³	☒ Komplettleistung ⁴
----------------------	--	---

Ort der Ausführung (Ort, Straße)	34123 Kassel, Sandershäuser Straße 59
----------------------------------	--

Ausführungszeit (Monat/Jahr)	Baubeginn 01/2022	Fertigstellung 04/2022
------------------------------	--------------------------	-------------------------------

vertraglich gebunden als	☒ Hauptauftragnehmer	☐ ARGE-Partner	☐ Nachunternehmer
--------------------------	--	---------------------------------------	--

Art der Baumaßnahme	☐ Neubau	☒ Umbau	☐ Denkmal
---------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens (https://www.pq-verein.de/anlage264296binary), auf die sich die Referenz bezieht	
Nummer	Bezeichnung
612-2	umfassende Bauleistung für Tiefbauten (Komplettleistung)

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t)

Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Eine in zwei Arealen vorhandene LCKW-Untergrundbelastung wurde bis zu einer Tiefe von max. 7 m mittels Großlochbohrungen ausgehoben und entfernt. Insgesamt wurden dabei 1.350 m³ Boden ausgebohrt und in unbelastete/gering und hoch belastete Chargen getrennt. Rund 2.950 t belasteter Boden bzw. Bauschutt/Bodengemisch wurden einer Entsorgung/Verwertung zugeführt. Die Maßnahmen zur Arbeitssicherheit mit Schwarz-Weiß-Bereich etc. wurden durchgeführt. Da die Belastungen bis in die wassergesättigte Bodenzone reichten, erfolgte eine Wasserhaltung mit Errichtung von Förderbrunnen und Abreinigung des geförderten Grundwassers. Auf dem Standort wurde eine Bereitstellungsfläche für das Bodenmanagement errichtet. Für die Verfüllung der Aushubareale wurde Material angeliefert, eingebaut und verdichtet. Ausgehobener Boden zur Wiederverfüllung wurde mit Bindemittel konditioniert.

¹ Angabe der juristischen Person

² falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird

³ Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

⁴ Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Vermessung
 Oberflächenentsiegelung
 Herstellung Bereitstellungsfläche
 Herstellung Bohrplanum für Bohrgerät
 Austauschbohrungen
 Wasserreinigung
 Wiederverfüllung
 Bodenstabilisierung
 Entsorgung/Verwertung

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen

Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung

Wiederherstellung der geohydraulischen Untergrundverhältnisse durch gestuften Einbau von Basiston und darüber liegendem Kies-Sand-Gemisch.
 Relativ beengte Baustellenverhältnisse.


Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro) **736.500,00**

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Schrobenhausen, den 19.05.2022

i.V.



BAUER Resources GmbH
 BAUER-Straße 1
 86529 Schrobenhausen

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!⁵

Die Leistungen sind

☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.

☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:

- ☐ Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
- ☐ die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
- ☐ wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
- ☐ dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
- ☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
- ☐ wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
- ☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
- ☐

☐ nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

☐ wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist *Björn Ludolf*

im *0561 - 998 1191*

Tel. Fax E-Mail *Bjoern.Ludolf@hubner-group.com*

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

Kassel, 25.05.2022

HÜBNER GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 2, 34123 Kassel

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

⁵ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.